

## Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer 37S250272 Sidan 1 av 1

Beställare  
Krossteknik ABFärgaregatan 1D  
582 52 Linköping  
Kontaktperson-  
Produkt  
Bärlager 0/32  
Leverantör  
Krossteknik ABProvtagningsdatum  
2025-03-03Ankomstdatum  
2025-03-03

Provtagare

Objekt  
Värtahamnen, Stockholm Stad  
Entreprenör

Märkning


Analys datum

2025-03-05

ID-nummer

Provtagningsplats

## Kornstorleksfördelning: SS-EN 933-1:2012/TDOK 2014:0145 V 1.0 Gränsvärden enligt: TDOK 2013:0529



| Sikt (mm)   | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 4  | 5,6 | 8  | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45  | 63 | 90 |  |  |  |  |
|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|----|-----|----|------|----|------|------|-----|----|----|--|--|--|--|
| Analysvärde | 4,6   | 7     | 9    | 14  | 19 | 26 | 36 | 42  | 49 | 62   | 72 | 84   | 96   | 100 |    |    |  |  |  |  |
| Deklarerad  |       |       |      |     |    |    |    |     |    |      |    |      |      |     |    |    |  |  |  |  |
| Min         | 2,0   |       |      | 2   | 6  | 10 | 18 |     | 31 |      | 50 |      | 80   | 100 |    |    |  |  |  |  |
| Max         | 7,0   |       |      | 20  | 26 | 35 | 46 |     | 60 |      | 78 |      | 100  |     |    |    |  |  |  |  |

## Provresultat

## Värde

## Fraktion

Siktningmetod: Tvättning av material &lt;16 mm och siktning

## Notering

Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen

Ort och datum

Vällsta, 2025-03-05



Samuel Sköldbloom,

Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på [www.skanska.se](http://www.skanska.se).